

Inspektion av fasader och plank

Lgh 39 A- OK

Lgh 39 B- På baksida mellan spaljë och vägg behöver infästningarna till spaljén tätas.

Lgh 39 C- På baksida mellan spaljë och vägg behöver infästningarna till spaljén tätas.

Lgh 41 A-D - OK

Lgh 43 A- OK

Lgh 43 B- Överliggaren på planket är rutten behöver bytas ut.

Lgh 43 C- OK

Lgh 43 D- OK

Lgh 45 A- OK

Lgh 45 B- OK

Lgh 45 C- I hörnet mot lgh 45 D på framsidan, spricka i fasaden som behöver tätas

Lgh 45 D- OK

Lgh 45 E- Under plåten ovan skärmtak på framsidan, spricka i fasaden som behöver tätas. På baksidan är inte nedre liggare i planket utbytt, många myror och svampangrepp. Tillbyggd altan måste delvis demonteras för att arbetet ska gå att göra. Styrelsen tar fram kostnad och vilken åtgärda som ska utföras.

Lgh 45 F- OK