

Problem med värmegolv på bottenvåningen (vattenburen värme)

Efter sommar och värmeperiod kan värmegolven i våra lägenheter krångla och vara kalla.

Detta kan dels bero på trasig vägg-termostat (se separat instruktion), men också på att varm-vatten påsläppet kärvar. Dvs ventilerna har fastnat i stängt läge.

Detta kan enkelt kontrolleras genom att inspektera shuntarna i tvättstugan. Här hittar du 4st shuntar till de olika golven.

1. Öppna inspektionsskåpet i tvättstugan.
2. Skruva av den elektriska shunten.



3. Kontrollera att stiftet fjädrar och inte har fastnat i nederläge (kallt golv).

